



■コンサートシステム ライト システム図 ※タブレットPCを導入した運用例。



多彩な帳票にも対応！



■データ更新サービス

常に最新のデータで日常業務を行うことができるよう、毎年1回更新データの「類別型式」「日整連指数」「住所データ」などを提供するサービスです。

■ハードウェア保守契約

コンピュータ、プリンタというハードウェア機器に万が一トラブルが発生した際に適切な対応を行うサービスです。機器不具合でシステム停止してしまうなどのリスクを最小限にとどめます。

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式会社 **イヤサカ** 本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
http://www.iyasaka.co.jp

札幌支店	〒003-0873	札幌市白石区米里3条2-1-5	☎(011)875-7100 (代)
仙台支店	〒983-0835	仙台市宮城野区大槻10-23	☎(022)257-3251 (代)
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9	☎(03)3833-6116 (代)
関東支店	〒331-0046	さいたま市西区宮前町503-1	☎(048)624-3256 (代)
名古屋支店	〒460-0012	名古屋市中区千代田5-22-26	☎(052)251-5831 (代)
大阪支店	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町4-3-6	☎(06)6251-8581 (代)
広島支店	〒739-0323	広島市安芸区中野東2-4-31	☎(082)892-0391 (代)
福岡支店	〒812-0871	福岡市博多区東雲町4-3-8	☎(092)581-8480 (代)
本社営業部	〒113-0034	東京都文京区湯島3-24-11	☎(03)3833-6114 (代)
本社営業部海外営業課	〒113-0034	東京都文京区湯島3-24-11	☎(03)3833-6115 (代)

コンサートシステム ライト

検査業務支援システム

CS-Light

コンサートシステムが
さらに使いやすくなりました。

指定整備業務を
スマートに。

Concert System Light


IYASAKA

CS-Light


記録簿に記入するような感覚で入力ができ、記録簿から見積書・指示書・納品書の明細が作成できます。また、入力チェック機能・保安基準チェック機能で「記入モレやミス」を解消!!



フロント



車検の受付を行う車輛を「簡単操作で呼出し」できます。受付確認時点で、該車輛の情報確認(同一性確認)が行えます。




概算見積書



点検データ取込機能

受入点検でチェックした内容を元に、「瞬時」に作業と部品を自動展開し、伝票の作成時間を大幅に短縮できます。もちろん、作業指数や部品価格の搭載で「正確な見積書」を、お客様へお渡しできます。




作業指示書

「正確な見積書」の作成により、「精度の高い作業指示書」も自動発行。これで、工場の稼働率向上が期待できます。

追加見積書

追加作業・追加部品を随時加えた見積書/作業指示書が発行できます。

「記録簿に連一の作業工程」を色分けして表記。お客様はもちろん、貴社工場においても、記録簿を確認すれば、連一の作業と結果も一目瞭然。




指定整備記録簿

即時伝票発行

あとは納品書を発行するだけ。全て受付業務から完成検査までのデータを、「連一の流れ」で「一元管理」を行っているので、記録簿上の内容と納品書の請求内容が「一対一」になります。

納品請求書



工場




受入点検

記録簿上段の点検項目を「手書き感覚」で簡単に、早く、コンピューターへ入力できます。また、タブレットPCでの運用により、お客様立会いの元、お客様と現車を確認しながら、受入点検が行えます。

入力矛盾チェック機能

受入点検時の作業指示と、中間点検時の点検結果の内容を自動で確認。記入漏れや記載ミス等の間違いも、コンピューターが自動で判断致します。



ラインデータ出力/取込



ラインデータ出力

ラインデータ取込

検査ラインシステム(IDIS)



保安基準チェック機能

国が定めている「保安基準適合値」をデータとして搭載。測定値が、保安基準値に達していなければ、コンピュータがワーニングメッセージ(エラー表示)を表示して、操作中の検査員にお知らせ致します。